



## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 25/26, офис 311, телефон: 45-27-92, факс: 47-67-59

### АКТ ПРОВЕРКИ

№ 929

22 мая 2013 г. по адресу: г. Мончегорск, ул. Металлургов, д. 27А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ГЖИ МО от 21 мая 2013 года № 1320  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

ООО «Теплоэнергосервис»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 30 мин

Акт составлен: Государственной жилищной инспекцией Мурманской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки) А Тихомирова Н. Л. -  
представитель ООО «Теплоэнергосервис»

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:

Иванов Н. Л. - государственный жилищный инспектор - специалист ГЖИ МО

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Жилой дом №27А: год постройки здания -1967, здание 5-этажное, 2-подъездное, общей площадью 3617 м<sup>2</sup>, наружные стены - кирпичные, кровля шиферная.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

- освещение лестничных клеток исправно;
- подтопление придомовой территории и подъездов не установлено

**ВЫВОД:** нарушений не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено